A — A'



Ustalony poziom wody w m n.p.m.	-	198,6	-	198,9	-
Nawiercony poziom wody w m n.p.m.	-	198,4	-	198,5	-
Głębokość otworu w m	3,5	7,5	2,5	4,5	3,0
Odległość między otworami w m	32,8	22	20,5	24,2	—
Data wiercenia	15.03.2017 r.	15.03.2017 r.	17.10.2016 r.	15.03.2017 r.	15.03.2017 r.

OBJAŚNIENIA

1/2016 - numer otworu archiwalnego wykonanego w 2016 r.

2 - numer otworu badawczego wykonanego w marcu 2017 r.

200,9 - rzędna terenu w m n.p.m.

1,6 - głębokość zalegania gruntów w m p.p.t.

Poziom wody:
ustalony - ▽ 2,3 ▽ 2,5 - nawiercony
głębokość w m p.p.t.

symbol i nazwa gruntu

CZWARTORZĘD
- nN - nasyp niebudowlany
- Ps - piasek średni
- Ph - piasek próchniczny
- T - torf
- π - pył

// - przewarstwienia
\+ - domieszki: Nm - namuł

- - - - - granice warstw geotechnicznych
I - numer warstwy

stan gruntu

grunty niespoiste:
⊙ - grunt luźny
⊙⊙ - grunt średnio zagęszczony
I_D= 0,40 - stopień zagęszczenia

grunty spoiste:
◒ - grunt miękkoplastyczny
3/4 - ilość wałeczkowań
I_L = 0,55 - stopień plastyczności

CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE Sp. z o.o.
42-200 Częstochowa, Aleja Wolności 77/79 tel.: 34 324 19 47, fax: 34 324 19 48

Opracował: mgr S. Dominiak
03.2017 r. (data) (podpis)

OPINIA GEOTECHNICZNA O WARUNKACH PODŁOŻA GRUNTOWEGO pod projektowaną przebudowę drogi przez rzekę Krętkę
(na działkach nr ewid. 390, 391)
w miejscowości **Rekle**

SKALA 1: 500 poz. / 100 pion.

Przekrój geotechniczny A - A'

Zał. nr **3**